


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Geräteliste:
- M1 = Motor 500V Drehstrom, 50 Hz
 - K1 = Hauptschütz Auf
 - K2 = Hauptschütz Zu
 - F1 = Sicherung Steuerstromkreis
 - F2 = Thermoschutz Motor
 - T1 = Steuertrafo 500/24V AC
 - S1 = Endschalterblock Auf, S1/1... gibt Schaltfolge an
 - S2 = Endschalterblock Zu, S2/1... gibt Schaltfolge an
 - S3-S5 = Steuertafel Auf-Halt-Zu, im Steuerautomat
 - S6 = Nothandkurbel-Sicherheitskontakt
 - Q1 = Hauptschalter, bauseits



	Datum 19.04.01	Name Rose		Kunde	Benennung Steuerautomat GM	Blattinhalt Hauptstromkreis, Steuerstromkreis	Zeich.-Nr. 15.25.007.007-01 GM	Blatt 1
gez.							Projekt-Nr.	von
geä.								2
geä.								
geä.								

GMF
Genker Maschinenfabrik
Genk 2001 - Zone 40, Industriepark, D-37070, Osnabrück
Tel. +33(0)59 358411 - Fax +33(0)59 358404
Tel. +49(0)5182 370351 Fax +49(0)5182 370357